

Ceník servisu MTB

Všechny ceny zahrnují DPH

Vidlice:

Malý servis – tzn gufera + olej ve spodních nohách + rozebrání vyčištění a naplnění novým mazivem vzduchovou patronu

Gufera SKF + předepsaný OEM olej + mazivo + práce = 2500 Kč celkem

Velký servis - kompletní rozebrání vzduchové i tlumicí patrony, výměna všech funkčních dílů + přetěsnění tak jak předepisuje OEM servisní plán

Práce = 2200 Kč + potřebné díly + olej a mazivo

Běžný velký servis vidlice FOX 38 Fit Grip2:

2200 Kč práce, 810 Kč repair kit vzduchové patrony, 660 Kč repair kit tlumicí patrony, (celkem 3 různé oleje a 2 druhy maziv = celková cena 710 Kč) + gufera SKF 1100 Kč = 5480 Kč

Tlumič:

Malý servis – tzn rozebrání vzduchové patrony, vyčištění + naplnění novým mazivem + kontrola tlaku a případné doplnění dusíkové (vyrovnávací) komory

předepsaný OEM olej + mazivo + práce + test na ručním dynu = 1100 Kč celkem

u pružinových tlumičů prověříme zda není olejová část zavzdušněná, vyčistíme a naplníme dusíkovou (vyrovnávací) komoru a složíme

Předepsané mazivo OEM + práce + test na ručním dynu = 500 Kč

Velký servis - kompletní rozebrání vzduchové i tlumicí patrony, výměna všech funkčních dílů + přetěsnění tak jak předepisuje OEM servisní plán, plnění vakuovou plničkou a plnění dusíkové komory dusíkem 5.0

Práce = 1900 Kč + potřebné díly + olej a mazivo

Běžný velký servis vzduchového tlumiče FOX Float X2:

1900 Kč práce, 740 Kč repair kit vzduchové patrony, 710 Kč repair kit tlumicí patrony, (celkem 2 různé oleje a 2 druhy maziv = celková cena 510 Kč) + 450 Kč plnění dusíkové komory + plnění vakuovou plničkou + testování na ručním dynu = 4310 Kč

Demontáž + montáž vidlice + tlumiče z kola: 1000 Kč